



A fixação permanente de um desenho ou emblema de bordar num tecido é um trabalho diário quem borda. No entanto, o trabalho deve ser feito corretamente para garantir que a aplicação dura enquanto o vestuário, chapéu ou boné for utilizado pelo seu cliente. Por isso, procure sempre um adesivo forte que não perca as suas propriedades com o tempo e certifique-se de que é seguro e fácil de manusear para si e para o seu cliente.

Sobre o selo térmico da Madeira:

Heat Seal é uma tela adesiva termoplástica altamente aderente, usada para colar permanentemente todos os tipos de bordados em peças de roupa ou bonés. Feito a partir de 100 % de copolia-mida, Heat Seal cola-se de forma duradoura a muitos materiais, como acetato, seda, algodão, rayon ou lã. Adequado para lavagem a seco e lavável até 40 °C.

Guia passo-a-passo: como utilizar a fita adesiva Madeira Heat Seal

O que precisa: Heat Seal adesiva fusível Heat Seal, ferro de engomar, tesoura, pano limpo

1



Colocação dos materiais

Coloque o bordado voltado para baixo numa folha de papel resistente ao calor e antiaderente. Coloque um pedaço de selo térmico virado para baixo no verso do bordado/desenho, certificando-se de que o papel amovível permanece na parte superior para proteger o ferro de engomar e evitar que cole.


2



Engomar com cuidado

Engome com pressão baixa durante 5 segundos em 2 pontos (sem vapor) do lado do papel amovível para ativar a cola e colar previamente a película no desenho.

3



Remover a tela remanescente

Logo de seguida, remova o excesso de película para que cubra com precisão o verso do bordado.

4



Colocar o desenho no tecido

Retire o papel amovível e posicione o verso do bordado na peça de roupa onde deseja fixar o desenho.


5



Pré-fixar no vestuário

Coloque um pano limpo sobre o desenho e pressione com os dedos para o fixar à peça de roupa.

6



Fixação final

Vire a peça de roupa do avesso, tendo o cuidado de não desprender o desenho, pois ainda não está totalmente fixado. Engome em 2 pontos, sem vapor, pressionando fortemente durante 15 a 20 segundos do lado do tecido.



Informação importante para utilização:

- Aguarde 48 horas antes de usar, até que a força adesiva total seja atingida!
- A cola é reativada de cada vez que é engomada.
- As condições de colagem podem variar, dependendo do tipo de máquinas e dos tecidos.
- Execute sempre testes para estabelecer as suas melhores configurações individuais.
- Certifique-se de que o tecido resiste às temperaturas de engomar.
- O calor acima de 160 °C durante mais de 30 segundos pode prejudicar os materiais.